

**Общество с ограниченной ответственностью
«Районная управляющая компания»**

Россия, 188230, Ленинградская область,
г. Луга, пр. Кирова, д.83, корп.1, пом. 8н, пом.3.
Фактический адрес: г.Луга, пр. Кирова, д.83, корп.1, пом. 8н, пом.3.
Тел./факс: (81372) 5-46-24; e-mail: rukserwis022010@mail.ru
КПП 471001001 ИНН 4710032607

УТВЕРЖДАЮ
Ген. директор ООО «РУК»
Филимонова Н.И.
« 10 » 08 2025г.



АКТ

от

Обследования МКД № 6 ул. Комсомольская

Плановый осмотр технического состояния МКД — ОСЕНЬ 2025г.

Адрес: Лужский р-н п. Мшинская ул. Комсомольская д.6

Год постройки 1948 Кол-во этажей 1

Тип постройки деревянный Количество квартир 3

Тип кровли шифер

Общая/дома/Общая полезная S- 216,9/198,9 Общая жилая 169,6

Наличие подвала нет Площадь подвала нет

Год последнего кап. ремонта нет

Благоустройство:

ЦО нет Эл.освещение есть

ХВС есть Канализация нет

ГВС нет Газоснабжение балонный

Характеристика многоквартирный, деревянный одноэтажный дом

Способ управления ООО «РУК»

Комиссия в составе Начальник участка Чепырева В.В. Монтажник СТС и О

Новинский А.Л.

Выявила следующее при осмотре МКД № 6 ул. Комсомольская

Кровля состояние удовлетворительное

Вентканалы состояние удовлетворительное

Водостоки состояние удовлетворительное

Фасад состояние удовлетворительное

Отмостка состояние удовлетворительное

Цоколь состояние удовлетворительное

Подъезды

Косметика состояние удовлетворительное

Освещение состояние удовлетворительное

Эл.щиты состояние удовлетворительное

Лестничные площадки, перила состояние удовлетворительное

Окна по срокам эксплуатации и фактическому состоянию требуется кап. ремонт

Двери ремонт 1 двери

Козырьки по срокам эксплуатации и фактическому состоянию требуется кап. ремонт

Крыльца по срокам эксплуатации и фактическому состоянию требуется кап. ремонт

Балконы/ лоджии нет

ВДИС:

ЦО нет

ГВС нет


ХВС по срокам эксплуатации и фактическому состоянию требуется кап. ремонт


Водоотведение по срокам эксплуатации и фактическому состоянию требуется кап. ремонт

Электроснабжение состояние удовлетворительное

Придомовая территория состояние удовлетворительное

Подписи членов комиссии:

 / Чепырева В.В.

 / Новинский А.Л.